



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
тел. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

24.06. 2021 № 06-18-13/852

ПРЕДПИСАНИЕ
Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

О запрете ввоза и обращения
опасной продукции, об изъятии
(отзыве из обращения) продукции

В результате проверки инспекцией Госстандарта по Минской области и г. Минску общества с ограниченной ответственностью «Триовист» (УНП 190806803, акт проверки от 11.06.2021 № 607ПТ21114) **выявлена опасная продукция:**

паймейкер торговой марки «GALAXY», модель GL2956, сделано в КНР, импортер в Республику Беларусь ООО «Триовист» (г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (статей 4, 5) - не обеспечивается необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока и отсутствие недопустимого риска возникновения повышенных температур, дуговых разрядов или излучений, которые могут привести к появлению опасностей, ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 «Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования» (пунктов 7.12, 25.7), ГОСТ ИЕС 60335-2-9-2013 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-9. Частные требования к грилям, тостерам и аналогичным переносным приборам для приготовления пищи» (пункта 7.12*):

по типу гибкого шнура - шнуры в поливинилхлоридной оболочке не должны применяться, если они могут касаться металлических частей с превышением температуры более 75 К, фактически – шнур питания в

поливинилхлоридной оболочке может касаться металлических частей с превышением температуры $\Delta T = 147 \text{ K}$;

по требованиям к эксплуатационной документации – в инструкции отсутствует указания «Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность», «Прибор не предназначен для приведения в действие внешним таймером или отдельной системой дистанционного управления».

На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. С «28» июня 2021 года прекратить ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

паймейкеров торговой марки «GALAXY», модель GL2956, сделано в КНР.

2. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения) ООО «Триовист» - паймейкеров торговой марки «GALAXY», модель GL2956, сделано в КНР, а также обеспечить выполнение иных мероприятий (действий) в соответствии с Положением о порядке изъятия (отзыва) из обращения, возврата, вывоза, утилизации опасной продукции, утвержденным Постановлением совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2021 г. №43 (далее – Положение).

В сроки, установленные в Положении, **ИНФОРМИРОВАТЬ: ООО «Триовист»** – инспекцию Госстандарта по Минской области и г. Минску (220053, г. Минск, Долгиновский тракт, 39, ignminsk@gosstandart.gov.by) о результатах принятых мер.

3. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству внутренних дел, облисполкомам и Минскому горисполкому принять необходимые меры по недопущению обращения данной продукции.

4. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принять исчерпывающие меры.

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьей 24.1, частью 1 статьи 24.7, статьей 24.8 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Главный государственный инспектор
Республики Беларусь по надзору
за соблюдением технических регламентов

М.П.



подпись

расшифровка

В.Б.Татарицкий