



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
тел. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

14.07.2021 № СС-18-13/946

ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

**О запрете ввоза и обращения
опасной продукции на территории
Республики Беларусь, об изъятии
(отзыве из обращения) продукции**

В результате проверки Гродненской областной инспекцией Госстандарта филиала общества с ограниченной ответственностью «Евроторг» в городе Гродно (УНП 500838837, акт проверки от 02.07.2021 № 402ПС2156) выявлена опасная продукция:

знак аварийной остановки торговой марки WT PILOT, артикул WT-10E, изготовитель «Zhejiang Loofu Industry Co., Ltd» Китай, импортер в Республику Беларусь ООО «Евролайт» (УНП 190454425, г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» (пункта 70 приложения 10), правил ЕЭК ООН № 27(03)/Пересмотр 1 «Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения предупреждающих треугольников» по безопасности:

по форме и размерам знака аварийной остановки, упора – флюоресцирующая поверхность в рабочем состоянии должны быть 315 см², фактически составила 300 см²;

по величине коэффициента силы света светоотражающих устройств - величина коэффициента силы света совокупности светоотражающих оптических элементов менее нормируемых значений

(при норме не менее 8000 мкд/лк, фактические значения от 207 до 382 мкд/лк);

по устойчивости знака - при проверке дорожного просвета все опоры одновременно должны находиться на основной плоскости, фактически опоры не находятся на основной плоскости;

по стойкости к воздействию топлив - после испытания не должно быть заметных изменений при визуальном осмотре или видимых повреждений, фактически при визуальном осмотре видны заметные внешние изменения светоотражающих элементов.

На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. С «19» июля 2021 года прекратить ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

знаков аварийной остановки торговой марки WT PILOT, артикул WT-10E, изготовитель «Zhejiang Loofu Industry Co., Ltd» Китай.

2. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения): филиалу ООО «Евроторг» в городе Гродно, ООО «Евролайт» - знаков аварийной остановки торговой марки WT PILOT, артикул WT-10E, изготовитель «Zhejiang Loofu Industry Co., Ltd» Китай, а также обеспечить выполнение иных мероприятий (действий) в соответствии с Положением о порядке изъятия (отзыва) из обращения, возврата, вывоза, утилизации опасной продукции, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2021 г. № 43 (далее – Положение).

В сроки, установленные в Положении, **ИНФОРМИРОВАТЬ** о результатах принятых мер:

филиалу ООО «Евроторг» в городе Гродно – Гродненскую областную инспекцию Госстандарта (230003, г. Гродно, пр. Космонавтов, д. 66, gnn_grodno@gosstandart.gov.by);

ООО «Евролайт» – инспекцию Госстандарта по Минской области и г. Минска (220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д. 39, ignminsk@gosstandart.gov.by).

3. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству внутренних дел, облисполкомам и Минскому горисполкому принять необходимые меры по недопущению обращения данной продукции.

4. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры.

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьей 24.1, частью 1 статьи 24.7, статьей 24.8 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов

М.П.



подпись

А.А.Бурак

расшифровка