



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
тел. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

19 07. 2021 № 06-18-123/965

ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

**О запрете ввоза и обращения
опасной продукции, прекращении
действия на территории
Республики Беларусь документов
об оценке соответствия, об изъятии
(отзыве из обращения) продукции**

В результате проверки Гродненской областной инспекцией Госстандарта индивидуального предпринимателя Улога Светланы Ивановны (УНП 590367653, акт проверки от 15.07.2021 №402ПТ2168) **выявлена опасная продукция:**

вилка угловая с/з с выключателем, торговой марки «ALFA», артикул 30100047, цвет – белый, 16 А, 250V, IP 20, изготовитель «BAYSAL ELEKTRIK ELEKTRONIK», Турция, импортер в Республику Беларусь ООО «Айтин-Про» (УНП 190491569, г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (статей 4, 5) – не обеспечивается необходимый уровень защиты от опасностей неэлектрического происхождения, возникающих при применении низковольтного оборудования, в том числе вызванных физическими, химическими или биологическими факторами, ГОСТ IEC 60884-1-2013 «Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний» (пунктов 8.1, 8.2, 25.2, 28.1, 28.1.1)

по нагревостойкости: диаметр отиска шарика на частях изоляционных материалов, на которых крепят токоведущие части и части заземляющей цепи, при испытаниях при температуре $(125 \pm 2)^\circ\text{C}$ составил 4,4 мм, 4,6 мм, 4,5 мм при норме не более 2 мм;

по огнестойкости: при испытании раскаленной проволокой при температуре 750 °С горение образца не прекратилось в течение 30 с после контакта с раскаленной проволокой;

по маркировке: на соединителе отсутствует символ переменного тока.

Продукция сопровождалась сертификатом соответствия № TC RU C-TR.ЛД04.B.01314 на серийный выпуск изделий электроустановочных бытового назначения торговой марки АЛЬФА, на соответствие ТР ТС 004/2011, выданным органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ТЕХНОПРОМ» (Российская Федерация, г. Москва), сроком действия с 20.08.2018 по 19.08.2021.

На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. С «24» июня 2021 года прекратить ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

вилок угловых с/з с выключателем, торговой марки «ALFA», артикул 30100047, изготовитель «BAYSAL ELEKTRIK ELEKTRONIK», Турция.

2. Прекратить с «24» июня 2021 года действие на территории Республики Беларусь сертификата соответствия № TC RU C-TR.ЛД04.B.01314.

3. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения): индивидуальному предпринимателю Улога С.И., ООО «Айтин-Про» - вилка угловых с/з с выключателем, торговой марки «ALFA», артикул 30100047, изготовитель «BAYSAL ELEKTRIK ELEKTRONIK», Турция, а также обеспечить выполнение иных мероприятий (действий) в соответствии с Положением о порядке изъятия (отзыва) из обращения, возврата, вывоза, утилизации опасной продукции, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2021 г. № 43 (далее – Положение).

ИНФОРМИРОВАТЬ о результатах принятых мер в сроки, установленные в Положении:

индивидуальному предпринимателю Улога С.И., ООО «Айтин-Про» - Гродненскую областную инспекцию Госстандарта (230003, г. Гродно, пр. Космонавтов, д. 66, gnn_grodno@gosstandart.gov.by)

4. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству внутренних

дел, облисполкомам и Минскому горисполкому принять необходимые меры по недопущению обращения данной продукции.

5. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры.

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьей 24.1, частью 1 статьи 24.7, статьей 24.8 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного
инспектора Республики Беларусь по надзору
за соблюдением технических регламентов

М.П.




А.А.Бурак

подпись

расшифровка