



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(*Дзяржстандарт*)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(*Госстандарт*)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
тел. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25-88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

17.03.2021 № EG-18-2/310

ПРЕДПИСАНИЕ
Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

О прекращении действия на
территории Республики Беларусь
документов об оценке соответствия

В результате проверки инспекцией Госстандарта по Минской области и г. Минску частного производственно-торгового унитарного предприятия «Эскатэл» (УНП 191852064, акт проверки от 01.03.2021 № 607ПТ2128) **выявлена опасная продукция:**

светильники переносные прищепка с вилкой и выключателем торговой марки «Ecola» модель APF7FWEAY, изготовитель «NINGBO FULED LIGHTING CO., LIMITED», Китай, поставщик ЧП «Эскатэл» (г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (статей 4, 5), ГОСТ IEC 60598-1-2013 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний» (пунктов 3.2.4, 3.3.9, 3.3.10, 3.3.17, 4.3, 4.10.1, 8.2.1, 8.2.5):

по безопасности: не обеспечена защита от поражения электрическим током – имеется доступ прикосновения к токоведущим деталям; ввод провода не оснащен изоляционной втулкой; не исключен контакт между доступной для прикосновения металлической частью светильника и частями, имеющими только основную изоляцию;

по маркировке: отсутствует символ класса защиты, информация о коэффициенте мощности и токе, потребляемом из сети; надпись «внутри помещения», включая соответствующую окружающую температуру;

по содержанию инструкции по эксплуатации: отсутствует информация о замене шнура для крепления типа Y – если внешний гибкий кабель или шнур светильника поврежден, то во избежание риска он должен быть заменен только изготовителем или его сервисной службой или столь же квалифицированным персоналом, чтобы обезопасить потребителя от поражения электрическим током.

Продукция сопровождалась сертификатом соответствия № TC RU C-CN.AЯ46.B.81545 на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011, выданным органом по сертификации «РОСТЕСТ-Москва» ЗАО «Региональный орган по сертификации и тестированию» (Российская Федерация, г. Москва), сроком действия с 17.08.2017 по 12.07.2022.

На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. Прекратить с «21» марта 2021 года действие на территории Республики Беларусь сертификата соответствия № TC RU C-CN.AЯ46.B.81545.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству внутренних дел, облисполкомам и Минскому горисполкому принять необходимые меры по недопущению обращения данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры.

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьей 24.1, частью 1 статьи 24.7, статьей 24.8 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Главный государственный инспектор
Республики Беларусь по надзору
за соблюдением технических регламентов



М.П.

В.Б. Татарицкий

подпись

расшифровка