



Дзяржаўны камітэт
на стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

14.05.2021

№ 06-18-13/544

ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

**О запрете ввоза и обращения
опасной продукции на
территории Республики
Беларусь, об изъятии (отзывае из
обращения) продукции**

В результате проверки Витебской областной инспекцией Госстандарта частного торгово-производственного унитарного предприятия «ВИТГОРГКОМПЛЕКТ» (УНП 390467125; акт проверки от 30.04.2021 № 203НТ2136) выявлена опасная продукция торговой марки «IN HOME»:

выключатель одноклавишный с подсветкой серия «BOLLETO» артикул 7121,

вилка угловая с з/к артикул 4210.

Изготовитель «ASTON SPEED CORP» (Китай), поставщик на территорию Республики Беларусь частное предприятие «ВИТГОРГКОМПЛЕКТ» (УНП 390467125, г. Витебск).

По результатам проверки установлено:

1. Выключатель одноклавишный с подсветкой торговой марки «IN HOME» серия «BOLLETO» артикул 7121 не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (статей 4, 5), ГОСТ 30850.1-2002 «Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 1. Общие требования и методы испытаний» (пунктов 8.1, 8.3, 21.1, 21.2, 24.1.1) – не обеспечивается необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока, необходимый уровень устойчивости к внешним воздействующим факторам, отсутствие недопустимого риска при перегрузках, аварийных режимах и отказах и

необходимый уровень информации для безопасного применения низковольтного оборудования по назначению:

по нагревостойкости: выключатели должны быть устойчивы к нагреву – при испытании (после нагрева в термокамере до температуры (100 ± 2) °C) произошли изменения, после которых дальнейшая эксплуатация выключателя невозможна;

при испытании шариком частей из изоляционного материала, на которых крепят токоведущие части и части заземляющей цепи, при температуре (125 ± 2) °C методом вдавливания, диаметр оттиска испытательного шарика составил 4,2 мм при норме не более 2 мм;

по стойкости к нагреву: при испытании частей из изолирующего материала раскаленной проволокой при температуре 850 °C произошло горение материала на протяжении испытания, которое не прекратилось через 30 секунд после отведения раскаленной проволоки;

по маркировке: на выключателе отсутствует наименование, товарный или отличительный знак предприятия-изготовителя, обозначение типа, которое может быть, например, каталожным номером;

2. Вилка угловая с з/к торговой марки «IN HOME» артикул 4210 не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (статьи 4), ГОСТ IEC 60884-1-2013 «Соединители электрические штепсельного бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытания» (пунктов 28.1, 28.1.1) – не обеспечиваются необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока, необходимый уровень устойчивости к внешним воздействующим факторам, отсутствие недопустимого риска при перегрузках, аварийных режимах и отказах:

по теплостойкости и огнестойкости: при испытании частей из изолирующего материала раскаленной проволокой при температуре 850 °C произошло горение материала на протяжении испытания, которое не прекратилось через 30 секунд после отведения раскаленной проволоки.

На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. С «18 мая» 2021 года прекратить ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции торговой марки «IN HOME»:

выключателей одноклавишных с подсветкой серия «BOLLETO» артикул 7121,

вилок угловых с з/к артикул 4210.

Изготовитель «ASTON SPEED CORP» (Китай).

2. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения):
ЧП «ВИТТОРГКОМПЛЕКТ» выключателей одноклавишных с подсветкой торговой марки «IN HOME» серия «BOLLETO» артикул 7121, вилок угловых с з/к торговой марки «IN HOME» артикул 4210, изготовитель «ASTON SPEED CORP» (Китай), а также обеспечить выполнение иных мероприятий (действий) в соответствии с Положением о порядке изъятия (отзыва) из обращения, возврата, вывоза, утилизации опасной продукции, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27.01.21 № 43 (далее – Положение).

В сроки, установленные в Положении **ИНФОРМИРОВАТЬ:**

ЧП «ВИТТОРГКОМПЛЕКТ» – Витебскую областную инспекцию Госстандарта (ул. Б. Хмельницкого, д. 20, 210015, г. Витебск; nadzor_vitebsk@gosstandart.gov.by).

3. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству внутренних дел, облисполкомам и Минскому горисполку принять необходимые меры по недопущению обращения данной продукции.

4. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры.

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьей 24.1, частью 1 статьи 24.7, статьей 24.8 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов



Л.Л.Бурак
подпись
расшифровка