



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл. +375 17 233 52 13, факс +375 17 233 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
тел. +375 17 233 52 13, факс +375 17 233 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

17.06.2020 № 06-18-1/930

ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

О запрете ввоза и обращения
опасной продукции на территории
Республики Беларусь

В результате проверки Витебской областной инспекцией Госстандарта Общества с ограниченной ответственностью «МосПродуктСервис» (УНП 291507807, акт проверки от 27.05.2020 № 203ПТ2038) выявлена опасная продукция:

электрогриль модель KS252, изготовитель «UNION SOURCE CO., LTD.» (Китай).

Импортеры в Республику Беларусь: ООО «МосПродуктСервис» (УНП 291507807, г. Брест), ООО «ЛенПродуктСервис» (УНП 192922789, г. Минск), ООО «ВитебскПродуктСервис» (УНП 391855252, г. Витебск), ООО «ГомельПродуктСервис» (УНП 491336001, г. Гомель).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (статей 4, 5), ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 «Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования» (пунктов 7.1, 25.7), ГОСТ ИЕС 60335-2-9-2013 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-9. Частные требования к грилям, тостерам и аналогичным переносным приборам для приготовления пищи» (пункта 7.12) – не обеспечиваются необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока, необходимый уровень устойчивости к внешним воздействующим

факторам и необходимый уровень информации для безопасного применения низковольтного оборудования по назначению:

фактически используется шнур питания в поливинилхлоридной оболочке, что не допускается, так как шнур питания может касаться металлической части с превышением температуры более 75 К;

в маркировке отсутствует информация о наименовании, торговой марке или товарном знаке изготовителя;

в инструкции не указано, что прибор не предназначен для приведения в действие внешним таймером или отдельной системой дистанционного управления.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»


ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

с «22» иссия 2020 года ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

электрогрилей модели KS252, изготовитель «UNION SOURCE CO., LTD.» (Китай).

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67. Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов



Подпись

Д.П.Барташевич
расшифровка