



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

31.07.2020 № 06-18-1/1284

ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

О запрете ввоза и обращения
опасной продукции на территории
Республики Беларусь

В результате проверки инспекцией Госстандарта по Минской области и г. Минску общества с ограниченной ответственностью «Агроинтрейд» (УНП 191210472, акт проверки от 30.06.2020 № 612ПТ20150) **выявлена опасная продукция:**

прожектор светодиодный торговой марки «IEK» модель СДО 07-200, изготовитель «Ningbo Outlux Electrical Co. Ltd.» (Китай). Импортер в Республику Беларусь ООО «Агроинтрейд» (г. Минск, УНП 191210472).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (статей 4, 5) – не обеспечивается необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока и необходимый уровень информации для безопасного применения низковольтного оборудования по назначению, ГОСТ ИЕС 60598-2-5-2012 «Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 5. Прожекторы заливающего света» (пункта 5.14), ГОСТ ИЕС 60598-1-2013 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний» (пунктов 3.3.17, 10.2.2):

по сопротивлению и электрической прочности изоляции - при приложении напряжения 1440 В переменного тока частотой 50 Гц (для светильника I класса) произошёл пробой изоляции между токоведущими частями (цепью питания) и корпусом;

по информации для потребителя - в эксплуатационных документах отсутствует информация для крепления шнура типа Y: «если внешний гибкий кабель или шнур данного светильника окажется поврежден, он

должен быть заменен только изготовителем, или его сервисной службой, или другим квалифицированным персоналом, чтобы обезопасить потребителя от возможного поражения электрическим током».

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 года № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

с «06» августа 2020 года ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

прожекторов светодиодных торговой марки «IEK» модель СДО 07-200, изготовитель «Ningbo Outlux Electrical Co. Ltd.» (Китай).

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов

М.П.



Д.И. Барташевич
подпись расшифровка