



Дзяржаўны камітэт  
па стандартызацыі  
Рэспублікі Беларусь  
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет  
по стандартизации  
Республики Беларусь  
(Госстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск  
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88  
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск  
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88  
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

17.08 2020 № 06-18-1/1355

**ПРЕДПИСАНИЕ**  
**Главного государственного инспектора**  
**Республики Беларусь по надзору за соблюдением**  
**технических регламентов**

**О запрете ввоза и обращения**  
**опасной продукции на территории**  
**Республики Беларусь**

В результате проверки Витебской областной инспекцией Госстандарта частного торгового унитарного предприятия «АРВГрупп» (УНП 390504651, акт проверки от 16.07.2020 № 206ПТ2059) **выявлена опасная продукция:**

прожектор светодиодный с датчиком движения торговой марки «ULTRAFLASH», модель LFL-2001S C02, изготовитель «LITARC LIGHTING & ELECTRONIC LTD.», Китай. Поставщик в Республику Беларусь частное предприятие «АРВГрупп» (Витебская обл.).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (статей 4, 5), ГОСТ IEC 60598-1-2013 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний» (пунктов 3.3.9, 3.3.17, 5.2.2) по безопасности и маркировке – не обеспечивается необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока, отсутствие недопустимого риска при перегрузках, аварийных режимах и отказах, вызываемых влиянием внешних и внутренних воздействующих факторов: сечение жил провода при норме не менее 1,0 мм<sup>2</sup> составило 0,75 мм<sup>2</sup>; отсутствует дополнительная информация о коэффициенте мощности и токе, потребляемом из сети; в

инструкции отсутствует информация – «для крепления типа Z внешний гибкий кабель или шнур данного светильника не может быть заменён, если шнур окажется повреждён, светильник должен быть утилизирован».

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 года № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**


с «*24 августа*» 2020 года ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

прожекторов светодиодных с датчиком движения торговой марки «ULTRAFLASH», модель LFL-2001S C02, изготовитель «LITARC LIGHTING & ELECTRONIC LTD.», Китай.

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Главный государственный инспектор  
Республики Беларусь по надзору  
за соблюдением технических регламентов

М.П.



В.Б.Татаричкий

расшифровка