



Дзяржаўны камітэт  
па стандартызацыі  
Рэспублікі Беларусь  
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск  
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88,  
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет  
по стандартизации  
Республики Беларусь  
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск  
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,  
Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

13.03.2020 № 06-18-1/240

**ПРЕДПИСАНИЕ**  
**Заместителя Главного государственного инспектора**  
**Республики Беларусь по надзору за соблюдением**  
**технических регламентов**

**О запрете ввоза и обращения**  
**опасной продукции на территории**  
**Республики Беларусь**

В результате проверки Гомельской областной инспекцией Госстандарта частного торгового унитарного предприятия «Руд Буд» (УНП 490316863, акт проверки от 17.02.2020 № 303ПТ201) **выявлена опасная продукция:**

аппарат для сварки полипропиленовых труб торговой марки «Wester» модели DWM1500LE, изготовитель «Хаммер Веркцойг с.р.о.», Чешская Республика, произведено в Китае. Импортер в Республику Беларусь ООО «Торговый дом «Фобос Вест» (УНП 192779858, Минский р-н).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (статей 4, 5) - не обеспечивается необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока, необходимый уровень защиты от опасностей неэлектрического происхождения, возникающих при применении низковольтного оборудования, в том числе вызванных физическими, химическими или биологическими факторами и необходимый уровень информации для безопасного применения низковольтного оборудования по назначению, ГОСТ IEC 60335-1-2015 «Бытовые и аналогичные электрические

приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования» (пунктов 7.1, 7.8, 7.12, 7.12.5, 10.1, 25.7, 25.14, 25.15), ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-45. Частные требования к переносным нагревательным инструментам и аналогичным приборам» (пунктов 7.12, 22.105, 25.7, 25.15): по конструкции: инструменты для сварки термопластических труб должны иметь таймер, который обеспечивает отключение всех полюсов цепи сварки и должен быть перезапущен перед дальнейшей работой, фактически таймер отсутствует; по присоединению к источнику питания и внешним гибким шнурам: шнуры питания в поливинилхлоридной оболочке не допускаются для инструментов для сварки термопластических труб и инструментов для поджига, фактически в приборе применен шнур питания в поливинилхлоридной оболочке H05VV-F; приборы со шнуром питания, которые перемещают во время работы, должны быть сконструированы так, чтобы исключить чрезмерный изгиб шнура питания в месте ввода его в прибор, фактически выполнение данного требования не предусмотрено конструкцией прибора; провода шнура питания не должны подвергаться натяжению и скручиванию в месте присоединения, фактически провод подвержен скручиванию; шнур питания не должен проталкиваться во внутрь прибора настолько, что это, может вызвать повреждение шнура или внутренних частей прибора, фактически зафиксировано проталкивание шнура; по потребляемой мощности: мощность, потребляемая прибором отклоняется от номинальной потребляемой мощности на минус 38,53 % при допустимом отклонении минус 10 % и фактически составляет 922 Вт при номинальной потребляемой мощности 1500 Вт; по маркировке: прибор ошибочно замаркирован символом 5172 по IEC 60417 для приборов класса II, фактически прибор соответствует I классу защиты; отсутствует символ 5019 по IEC 60417 для зажимов заземления; в инструкции отсутствуют следующие предупреждения: «Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором», «ВНИМАНИЕ! Инструмент следует поместить на подставку, если он не используется», в инструкции отсутствует информация для приборов с креплением шнура питания типа Y: «При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал».

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

с «12» марта 2020 года ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

аппаратов для сварки полипропиленовых труб торговой марки «Wester» модели DWM1500LE, изготовитель «Хаммер Веркцойг с.р.о.», Чешская Республика, произведено в Китае.

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов



подпись

Д.П. Барташевич

расшифровка

М.П.