



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
тел. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

14.12.2020 № 06-18-1/2151

ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

О запрете ввоза и обращения
опасной продукции на территории
Республики Беларусь

В результате проверки Витебской областной инспекцией Госстандарта индивидуального предпринимателя Шестакова Виталия Александровича (УНП 391384928, акт проверки от 14.12.2020 № 203ПТ20110) **выявлена опасная продукция:**

светильник торговой марки «Profit Light» артикул 1608/3+3 WHT, цвет белый, изготовитель «Zhongshan Bairan Lighting Co., Ltd» (Китай). Поставщик ИП Шестаков В.А. (г. Витебск).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (статей 4, 5), ГОСТ ИЕС 60598-1-2013 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний» (пунктов 2.2, 3.2.4, 3.2.6, 3.3.9, 8.2.1, 8.2.5, 10.2.2) – не обеспечиваются необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока, необходимый уровень устойчивости к внешним воздействующим факторам, отсутствие недопустимого риска при перегрузках, аварийных режимах и отказах и необходимый уровень информации для безопасного применения низковольтного оборудования по назначению:

по защите от поражения электрическим током: испытательный палец имеет доступ к токоведущим частям; в любом положении доступны металлические части, отделенные от токоведущих частей только основной изоляцией;

по электрической прочности изоляции: при приложении испытательного напряжения 3000 В переменного тока между токоведущими частями и металлическими частями (металлической фольгой) произошел пробой изоляции;

на маркировке драйвера присутствует символ класса защиты II, фактически светильник не может быть отнесен к классу защиты II, так как в светильнике защита от поражения электрическим током обеспечивается только основной изоляцией;

в маркировке светильника отсутствует код IP, не представлена информация о коэффициенте мощности и токе, потребляемом из сети.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

с «21» декабря 2020 года ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

светильников торговой марки «Profit Light» артикул 1608/3+3 WHT, изготовитель «Zhongshan Bairan Lighting Co., Ltd» (Китай).

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67. Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов

М.П.



подпись

расшифровка

Д.П.Барташевич