



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
тел. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

24.08.2021

№ 06-18-13/1137

ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

О запрете ввоза и обращения
опасной продукции на территории
Республики Беларусь, об изъятии
(отзыве из обращения) продукции

В результате проверки Витебской областной инспекцией Госстандарта общества с ограниченной ответственностью «Янтарь» (УНП 300583133, акт проверки от 11.08.2021 № 206ПТ2182) **выявлена опасная продукция:**

встраиваемый светильник торговой марки «Feron», модель CD937, модель CD915, изготовитель «Ningbo Yusing Electronics Co., Ltd.», Китай, импортёр в Республику Беларусь ООО «НикЛайтинг» (УНП 191067980, Минский район).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (статья 4), ГОСТ ИЕС 60598-1-2013 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний» (пункта 10.2.2) по безопасности: не обеспечивается необходимый уровень изоляционной защиты – электрическая изоляция должна выдерживать без пробоя приложение испытательного напряжения между токоведущими частями (цепью питания) и корпусом в течение 1 мин., фактически – при приложении испытательного напряжения 2920 В переменного тока частотой 50 Гц (для светильников класса защиты II) произошёл пробой изоляции.

На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. С «29» августа 2021 года прекратить ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

встраиваемых светильников торговой марки «Feron», модель CD937, модель CD915, изготовитель «Ningbo Yusing Electronics Co., Ltd.», Китай

2. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения) ООО «Янтарь», ООО «НикЛайтинг» - встраиваемых светильников торговой марки «Feron», модель CD937, модель CD915, изготовитель «Ningbo Yusing Electronics Co., Ltd.», Китай, а также обеспечить выполнение иных мероприятий (действий) в соответствии с Положением о порядке изъятия (отзыва) из обращения, возврата, вывоза, утилизации опасной продукции, утверждённым постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2021 г. № 43 (далее – Положение).

В сроки, установленные в Положении, **ИНФОРМИРОВАТЬ ООО «Янтарь», ООО «НикЛайтинг» - Витебскую областную инспекцию Госстандарта (210015, г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 20, nadzor_vitebsk@gosstandart.gov.by) о результатах принятых мер.**

3. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству внутренних дел, облисполкомам и Минскому горисполкому принять необходимые меры по недопущению обращения данной продукции.

4. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры.

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьей 24.1, частью 1 статьи 24.7, статьей 24.8 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов

М.П.



подпись

А.А.Бурак

расшифровка