



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл. +375 17 233 52 13, факс +375 17 233 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
тел. +375 17 233 52 13, факс +375 17 233 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

25.03.2021 № 06-18-2/353

ПРЕДПИСАНИЕ

**Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов**

**О прекращении действия на
территории Республики Беларусь
документов об оценке соответствия**

В результате проверки Витебской областной инспекцией Госстандарта ООО «Стильстройкомплект» (УНП 391131150, акт проверки от 22.03.2021 № 206ПТ2123) выявлена опасная продукция:

тепловентиляторы торговой марки «BALLU»:

модель BFH/C-29, изготовитель «BESTAR INDUSTRIAL CO.LTD», Китай,

модель BKS-3, изготовитель «Foshan Shunde Big Climatic Manufacture Co., LT», Китай.

Поставщик в Республику Беларусь ООО «Русклимат-М» (УНП 193253672, г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (статей 4, 5) по безопасности и маркировке – не обеспечиваются необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока и необходимый уровень информации для безопасного применения низковольтного оборудования по назначению; ГОСТ IEC 60335-1-2015 «Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования» (пунктов 7.12, 7.14, 10.1, 25.7):

по требованиям к внешним гибким шнурам – шнуры в поливинилхлоридной оболочке не должны применяться, если они могут касаться металлических частей с превышением температуры более 75 К, фактически - прибор оснащен шнуром в поливинилхлоридной оболочке, который может касаться металлической части прибора, имеющей

превышение 99 К для тепловентилятора модель BFH/C-29; 103 К для тепловентилятора модель BKS-3;

по потребляемой мощности – отклонение потребляемой мощности при допустимом (+ 5 % - 10 %) составило - 13,5 % для тепловентилятора модель BKS-3;

по маркировке и требованиям к эксплуатационной документации – высота букв надписи «Не накрывать» при норме не менее 3 мм составляет 2 мм для тепловентилятора модель BKS-3;

в инструкции отсутствует утверждение «Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором».

Продукция сопровождалась сертификатами соответствия:

№ ТС RU C-CN.АЯ46.В.80850 на серийный выпуск обогревателей электрических бытовых торговой марки «BALLU», на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, выданным органом по сертификации «РОСТЕСТ-Москва» ЗАО «Региональный орган по сертификации и тестированию» (Российская Федерация, г. Москва), сроком действия с 11.07.2017 по 06.07.2022;

№ ТС RU C-CN.АЯ46.В.80355 на серийный выпуск тепловентиляторов торговой марки «BALLU», на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, выданным органом по сертификации «РОСТЕСТ-Москва» ЗАО «Региональный орган по сертификации и тестированию» (Российская Федерация, г. Москва), сроком действия с 09.06.2017 по 08.06.2022.

На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. Прекратить с «29» марта 2021 года действие на территории Республики Беларусь сертификатов соответствия № ТС RU C-CN.АЯ46.В.80850; № ТС RU C-CN.АЯ46.В.80355.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству внутренних дел, облисполкомам и Минскому горисполкому принять необходимые меры по недопущению обращения данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры.

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьей 24.1, частью 1 статьи 24.7, статьей 24.8 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного
инспектора Республики Беларусь по надзору
за соблюдением технических регламентов

М.П.



подпись

расшифровка

Д.П.Барташевич