



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
тел. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

24.05.2021 № 06-18-13/644

ПРЕДПИСАНИЕ

Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

О запрете ввоза и обращения опасной продукции, об изъятии (отзыве из обращения) продукции

В результате проверки Гомельской областной инспекцией Госстандарта Светлогорского филиала ООО «Мэтр Заславль» (УНП 401159286, акт проверки от 12.05.2021 № 303ПТ2146) **выявлена опасная продукция:**

трековый светодиодный прожектор торговой марки «Jazzway» серии PTR 0530 30W 4000K 24⁰ WH IP40, изготовитель «Foshan Yibaifen Lighting Co., Ltd.», Китай, импортер продукции ООО «ТД Комплект» (УНП 192775574, г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (статьи 4, 5), ГОСТ ИЕС 60598-1-2013 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний» (пунктов 3.2.2, 3.2.4, 3.3.9, 3.3.14, 3.4, 4.10.1, 9.2, 9.2.0, 10.2.2) не обеспечивается необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока и необходимый уровень изоляционной защиты:

по электрической прочности изоляции - электрическая изоляция после испытаний на влагостойкость должна выдерживать без пробоя приложение испытательного напряжения между токоведущими частями (цепью питания) и корпусом в течение 1 мин., фактически при

приложении испытательного напряжения 3000 В переменного тока частотой 50 Гц (для светильников класса защиты II) произошел пробой изоляции;

по защите от проникновения пыли, твердых частиц и влаги: оболочка светильника должна обеспечивать защиту от проникновения пыли, твердых частиц и влаги в соответствии с классификацией светильника по степени защиты, указываемой на нем, фактически оболочка светильника не обеспечивает защиту от проникновения твердых частиц в соответствии с классификацией светильника (IP40), испытательный щуп тип «D» входит в оболочку светильника;

по конструкции: в светильниках класса защиты II с металлическим корпусом должен быть исключен контакт между доступными для прикосновения металлическими частями и частями, имеющими только основную изоляцию, фактически не исключен контакт между металлическими частями светильника и токоведущими частями имеющими только основную изоляцию;

по маркировке - отсутствует следующая маркировка: номинальное напряжение, символ класса защиты II, символ указывающий род питающего тока, отсутствует информация о токе, потребляемом из сети, маркировка должна быть разборчивая (четко читаемая) после испытаний, фактически после протирки водой маркировочный ярлык расслоился и стал нечитаем.

На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. С «28» мая 2021 года прекратить ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

трековых светодиодных прожекторов торговой марки «Jazzway» серии PTR 0530 30W 4000K 24° WH IP40, изготовитель «Foshan Yibaifen Lighting Co., Ltd.», Китай.

2. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения) Светлогорскому филиалу ООО «Мэтр Заславль», ООО «ТД Комплект» - трековых светодиодных прожекторов торговой марки «Jazzway» серии PTR 0530 30W 4000K 24° WH IP40, изготовитель «Foshan Yibaifen Lighting Co., Ltd.», Китай, а также обеспечить выполнение иных мероприятий (действий) в соответствии с Положением о порядке изъятия (отзыва) из обращения, возврата, вывоза, утилизации опасной продукции, утвержденным постановлением

Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2021 г. № 43 (далее – Положение).

В сроки, установленные в Положении, **ИНФОРМИРОВАТЬ** о результатах принятых мер

Светлогорскому филиалу ООО «Мэтр Заславль» - Гомельскую областную инспекцию Госстандарта (246015, г. Гомель, ул. Лепешинского, 1, gomeloig@gosstandart.gov.by);

ООО «ТД Комплект» - инспекцию Госстандарта по Минской области и г. Минску (220053, г. Минск, Долгиновский тракт, 39, ignminsk@gosstandart.gov.by).

3. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству внутренних дел, облисполкомам и Минскому горисполкому принять необходимые меры по недопущению обращения данной продукции.

4. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры.

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьей 24.1, частью 1 статьи 24.7, статьей 24.8 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов

М.П.



подпись

А.А.Бурак

расшифровка