



Дзяржаўны камітэт  
па стандартызацыі  
Рэспублікі Беларусь  
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет  
по стандартизации  
Республики Беларусь  
(Госстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск  
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88  
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск  
тел. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88  
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

14.07.2021 № 66-18-13/943

**ПРЕДПИСАНИЕ**  
**Заместителя Главного государственного инспектора**  
**Республики Беларусь по надзору за соблюдением**  
**технических регламентов**

**О запрете ввоза и обращения  
опасной продукции на  
территории Республики  
Беларусь, об изъятии (отзыве из  
обращения) продукции**

В результате проверки Брестской областной инспекцией Госстандарта общества с ограниченной ответственностью «Уникомснаб» (УНП 291107302, акт проверки № 1031ПГ2170 от 05.07.2021) выявлена опасная продукция:

блоки питания для светодиодных лент товарного знака «TDM ELECTRIC», артикул SQ0331-0030, 150BT-12B-IP20, произведено по заказу и под контролем TDM ELECTRIC на заводе «Вэньчжоу Рокгранд Трэйд Кампани, Лтд.», Китай. Импортёр (поставщик) в Республику Беларусь ООО «Мион-Комплект» (УНП 692153059, Минский р-н).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (статья 4) по безопасности - не обеспечивается необходимый уровень изоляционной защиты, СТБ ИЕС 61347-1-2008 «Аппараты пускорегулирующие для ламп. Часть 1. Общие требования и требования безопасности» (раздела 12), ГОСТ ИЕС 61347-2-13-2013 «Аппараты пускорегулирующие для ламп. Часть 2-13. Дополнительные требования к электронным пускорегулирующим аппаратам с напряжением питания постоянного или переменного тока для модулей со светоизлучающими диодами» (раздела 12):

по электрической прочности: при испытании на электрическую прочность произошел пробой усиленной изоляции между частями, находящимися под напряжением и выходными проводами 12 В.

На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

### **ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:**

**1. С «19» *мая* 2021 года прекратить ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:**

блоков питания для светодиодных лент товарного знака «TDM ELECTRIC», артикул SQ0331-0030, 150BT-12B-IP20, произведено по заказу и под контролем TDM ELECTRIC на заводе «Вэньчжоу Рокгранд Трэйд Кампани, Лтд.», Китай.

**2. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения) ООО «Уникомснаб», ООО «Мион-Комплект» -** блоков питания для светодиодных лент товарного знака «TDM ELECTRIC», артикул SQ0331-0030, 150BT-12B-IP20, произведено по заказу и под контролем TDM ELECTRIC на заводе «Вэньчжоу Рокгранд Трэйд Кампани, Лтд.», Китай, а также обеспечить выполнение иных мероприятий (действий) в соответствии с Положением о порядке изъятия (отзыва) из обращения, возврата, вывоза, утилизации опасной продукции, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2021 г. № 43 (далее – Положение).

В сроки, установленные в Положении, **ИНФОРМИРОВАТЬ** о результатах принятых мер:

**ООО «Уникомснаб»** - Брестскую областную инспекцию Госстандарта (224014, г. Брест, ул. Солнечная, д. 86, nadzor\_brest@gosstandart.gov.by);

**ООО «Мион-Комплект»** - инспекцию Госстандарта по Минской области и г. Минску (220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д. 39, ignminsk@gosstandart.gov.by).

**3. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству внутренних дел, облисполкомам и Минскому горисполкому** принять необходимые меры по недопущению обращения данной продукции.

**4. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:**

при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры.



Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьей 24.1, частью 1 статьи 24.7, статьей 24.8 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного  
инспектора Республики Беларусь по надзору  
за соблюдением технических регламентов

М.П.



подпись

А.А.Бурак

расшифровка