



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл. +375 17 233 52 13, факс +375 17 233 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
тел. +375 17 233 52 13, факс +375 17 233 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

23.06.2020 № 66-18-1/968

ПРЕДПИСАНИЕ
Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

О запрете ввоза и обращения
опасной продукции на территории
Республики Беларусь

В результате проверки Брестской областной инспекцией Госстандарта частного торгового унитарного предприятия «Студия света» (УНП 290906011, акт проверки от 26.05.2020 № 106ПТ2054) выявлена **опасная продукция**:

светодиодные прожекторы торговой марки Wolta моделей WFL-30W/05S, WFL-50W/05S, изготовитель «Дзянсу Зур Лайтинь Ко., Лтд», Китай. Импортёр в Республику Беларусь ООО «СИЛАМП» (УНП 191697233, г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (статья 4), ГОСТ ИЕС 60598-1-2013 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний» (пункта 5.2.2) – не обеспечивается необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока: для прожекторов со степенью защиты IP65 номинальное сечение жил гибкого шнура, предназначенного для присоединения к сети, при норме не менее 1,0 мм² составило 0,5 мм².

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

с «27» иссия 2020 года ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:


светодиодных прожекторов торговой марки «Wolta» модель WFL-30W/05S, модель WFL-50W/05S.

Изготовитель «Дзянсу Зур Лайтинь Ко., Лтд», Китай.

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Главный государственный инспектор
Республики Беларусь по надзору
за соблюдением технических регламентов

М.П.



Подпись

В.Б.Татарцикий

расшифровка