



Дзяржаўны камітэт  
па стандартызацыі  
Рэспублікі Беларусь  
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет  
по стандартизации  
Республики Беларусь  
(Госстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск  
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88  
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск  
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88  
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

11.08.2020 № 06-18-1/1325

**ПРЕДПИСАНИЕ**  
**Главного государственного инспектора**  
**Республики Беларусь по надзору за соблюдением**  
**технических регламентов**


**О запрете ввоза и обращения опасной**  
**продукции на территории**  
**Республики Беларусь**

В результате проверки Брестской областной инспекцией Госстандарта Закрытого акционерного общества «Торговый дом 1000 мелочей» (УНП 200019533, акт проверки от 30.06.2020 № 103ПТ2077) **выявлена опасная продукция:**

светильник светодиодный встраиваемый торговой марки «Jazzway», серия PPL-R, PPL-R 12 W 4000 K IP40 WH, изготовитель: «ВАВУИ Лайтинг Кампани Лимитед», Китай. Поставщик ООО «ТД Комплект» (УНП 192775574, г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (статей 4, 5) – не обеспечиваются необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока, потребителю не предоставлена необходимая информация для безопасного применения низковольтного оборудования по назначению, ГОСТ ИЕС 60598-1-2013 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний» (пунктов 3.2.4, 3.3, 3.3.9, 10.2.2) по электрической прочности изоляции: электрическая прочность изоляции после испытаний на влагостойкость по п.9.3 должна выдерживать без пробоя приложение испытательного напряжения между токоведущими частями (цепью питания) и корпусом в течение 1 минуты, фактически, при приложении испытательного

напряжения 2960 В переменного тока частотой 50 Гц произошёл пробой изоляции; по маркировке: на маркировке светильника неверно указано напряжение питания; отсутствует символ  класса защиты II; не предоставлена информация о токе, потребляемом из сети.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

с «16» августа 2020 года ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

светильников светодиодных встраиваемых торговой марки «Jazzway», серия PPL-R, PPL-R 12 W 4000 K IP40 WH, изготовитель: «ВАВУИ Лайтинг Кампани Лимитед», Китай.

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Главный государственный инспектор  
Республики Беларусь по надзору  
за соблюдением технических регламентов

М.П.

М.П.

