



Дзяржаўны камітэт  
па стандартызацыі  
Рэспублікі Беларусь  
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет  
по стандартизации  
Республики Беларусь  
(Госстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск  
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88  
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск  
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88  
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

14 СЗ-2020

№ 66-18-1/1353

## ПРЕДПИСАНИЕ

Главного государственного инспектора  
Республики Беларусь по надзору за соблюдением  
технических регламентов

### О запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики Беларусь

В результате проверки Гродненской областной инспекцией Госстандарта общества с дополнительной ответственностью «АнВик» г. Гродно (УНП 590003199, акт проверки от 13.07.2020 № 407ПС2082) **выявлена опасная продукция:**

сетевое зарядное устройство, СЗУ 4, 2.1А, 2 USB торговой марки «TDM ELECTRIC» артикул SQ1810-0021;

сетевое зарядное устройство, СЗУ 3, 2.1А, 1 USB торговой марки «TDM ELECTRIC» артикул SQ1810-0011;

сетевое зарядное устройство, СЗУ 2, 1А, 1 USB торговой марки «TDM ELECTRIC» артикул SQ1810-0002,

Изготовитель «Вэньчжоу Рокгранд Трэйд Компани, Лтд.», Китай, импортер на территорию Республики Беларусь ООО «БелЭнергоЦентр» (УНП 591001655, г. Гродно).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (статей 4, 5) – не обеспечивается необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока, потребителю не предоставлен необходимый уровень информации для безопасного применения низковольтного оборудования по назначению,

ГОСТ 60950-1-2014 «Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования» (пунктов 1.7.1, 5.2.1) по электрической прочности - электрическая прочность сплошной изоляции, должна быть достаточной, фактически при приложении испытательного напряжения 3000 В между первичной и вторичной цепью произошел пробой изоляции:

сетевое зарядное устройство, СЗУ 4, 2.1А, 2 USB торговой марки «TDM ELECTRIC» артикул SQ1810-0021 при напряжении 800 В;

сетевое зарядное устройство, СЗУ 3, 2.1А, 1 USB торговой марки «TDM ELECTRIC» артикул SQ1810-0011 при напряжении 1000 В;

сетевое зарядное устройство, СЗУ 2, 1А, 1 USB торговой марки «TDM ELECTRIC» артикул SQ1810-0002 при напряжении 1500 В;

по маркировке: отсутствуют параметры напряжения и частоты, символ постоянного напряжения, обозначение модели и типа, символ 5172 по МЭК 60417 для оборудования класса II.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

с «24» августа 2020 года ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

сетевых зарядных устройств, СЗУ 4, 2.1А, 2 USB торговой марки «TDM ELECTRIC» артикул SQ1810-0021;

сетевых зарядных устройств, СЗУ 3, 2.1А, 1 USB торговой марки «TDM ELECTRIC» артикул SQ1810-0011;

сетевых зарядных устройств, СЗУ 2, 1А, 1 USB торговой марки «TDM ELECTRIC» артикул SQ1810-0002,

Изготовитель «Вэньчжоу Рокгранд Трэйд Компани, Лтд.», Китай.

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях

Главный государственный инспектор  
Республики Беларусь по надзору  
за соблюдением технических регламентов

М.П.

