



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
тел. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

24.09.2020 № 06-18-1/1578

ПРЕДПИСАНИЕ
Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

О запрете ввоза и обращения
опасной продукции на территории
Республики Беларусь

В результате проверки Витебской областной инспекцией Госстандарта частного торгово-производственного унитарного предприятия «АлмикАвто» (УНП 390531765, акт проверки от 31.08.2020 № 203ПС2073) **выявлена опасная продукция:**

жидкость охлаждающая низкотемпературная Nordica Antifreeze G12 Carboxilat -40С°: дата изготовления 06.03.2020, партия 06/03; дата изготовления 15.06.2020, партия 17/06;

жидкость охлаждающая низкотемпературная Nordica Antifreeze G11 Standart -40С°, дата изготовления 23.05.2020, партия 30/05;

жидкость охлаждающая низкотемпературная Nordica Тосол А-40М -40С°, дата изготовления 06.04.2020, партия 01/04; дата изготовления 08.07.2020, партия 08/07;

Изготовитель ООО «Волга-Синтез» (Российская Федерация, г. Нижний Новгород);

жидкость охлаждающая низкотемпературная Тосол Дзержинский А-40М, класс стандарт, дата изготовления 06.04.2020, партия 01/04; дата изготовления 07.04.2020, партия 01/04;

жидкость охлаждающая низкотемпературная Ice Stream Antifreeze G12 Cardoxilat -45°, дата изготовления 09.07.2020, партия 06/07.

Изготовитель ООО ПК «БАКСС» (Российская Федерация, г. Нижний Новгород);

Импортер вышеперечисленной продукции на территорию Республики Беларусь частное предприятие «АлмикАвто» (г. Витебск).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного

союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» (пункта. 4.1. статьи 4 приложения 1) по показателю безопасности «температура начала кристаллизации» – при требовании к температуре начала кристаллизации для охлаждающих низкотемпературных жидкостей не выше минус 35 °С, фактически температура начала кристаллизации составила:

жидкость охлаждающая низкотемпературная Nordica Antifreeze G12 Carboxilat -40С° – минус 24,0 °С для партии 06/03; минус 26,0 °С для партии 17/06;

жидкость охлаждающая низкотемпературная Nordica Antifreeze G11 Standart -40С° – минус 25,0 °С;

жидкость охлаждающая низкотемпературная Nordica Тосол А-40М -40С° – минус 28,0 °С для партии 08/07; минус 26,0 °С для партии 17/06;

жидкость охлаждающая низкотемпературная Тосол Держинский А-40М, класс стандарт – минус 28,5 °С и минус 32,5°С для партии 01/04;

жидкость охлаждающая низкотемпературная Ice Stream Antifreeze G12 Cardoxilat -45 – минус 33,5 °С.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

с «30» сентября 2020 года ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

жидкостей охлаждающих низкотемпературных:

Nordica Antifreeze G12 Carboxilat -40С°, Nordica Antifreeze G11 Standart -40С°, Nordica Тосол А-40М -40С, изготовитель ООО «Волга-Синтез» (Российская Федерация, г. Нижний Новгород);

Тосол Держинский А-40М, Ice Stream Antifreeze G12 Cardoxilat -45°, изготовитель ООО ПК «БАКСС» (Российская Федерация, г. Нижний Новгород);

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67. Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Первый заместитель Председателя – временно исполняющий обязанности Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов



И.И. Осмола
подпись

И.И. Осмола
расшифровка