



Дзяржаўны камітэт  
па стандартызацыі  
Рэспублікі Беларусь  
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет  
по стандартизации  
Республики Беларусь  
(Госстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск  
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88,  
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск  
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,  
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

15.06.2020 № 06-18-1/906

**ПРЕДПИСАНИЕ**  
**Заместителя Главного государственного инспектора**  
**Республики Беларусь по надзору за соблюдением**  
**технических регламентов**

**О запрете ввоза и обращения**  
**опасной продукции на территории**  
**Республики Беларусь**

В результате проверки Гомельской областной инспекцией Госстандарта общества с ограниченной ответственностью «Весна-7» (УНП 490498391, акт проверки от 06.05.2020 № 303ПТ2040) **выявлена опасная продукция:**

светодиодный светильник торговой марки «ULTRA» модель LED SP 6W 4000K, изготовитель «BONA IMPORT L.P.», Великобритания, страна производства Китай. Поставщик ООО «Ультра Свет» (г. Минск, УНП 192650479).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (статей 4, 5) – не обеспечивается необходимый уровень изоляционной защиты и необходимый уровень информации для безопасного применения низковольтного оборудования по назначению, ГОСТ ИЕС 60598-1-2013 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний» (пунктов 3.2.2, 3.2.4, 3.3.9, 3.3.14, 10.2.2) по электрической прочности изоляции:

электрическая прочность изоляции после испытаний на влагостойкость по п.9.3 должна выдерживать без пробоя приложение испытательного напряжения между токоведущими частями (цепью питания) и корпусом в течение 1 минуты, фактически, при приложении испытательного напряжения 2960 В переменного тока частотой 50 Гц произошёл пробой изоляции;

по маркировке: на маркировке светильника неверно указано напряжение питания; отсутствует символ класса защиты II и символ, указывающий род питающего тока; не предоставлена информация о коэффициенте мощности и токе, потребляемом из сети.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

с «20» июня 2020 года ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

светодиодных светильников торговой марки «ULTRA» модель LED SP 6W 4000K, изготовитель «BONA IMPORT L.P.», Великобритания, страна производства Китай.

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов



Д.П.Барташевич

М.П.

подпись

расшифровка