



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

08.06.2020 № 06-18-1/837

ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

О запрете ввоза и обращения
опасной продукции на территории
Республики Беларусь

В результате проверки Брестской областной инспекцией Госстандарта общества с ограниченной ответственностью «ГРИНРозница» (УНП 191634233, акт проверки от 05.05.2020 № 103ПТ2021) **выявлена опасная продукция:**

перчатки х/б с ПВХ «Точка» 7,5 класс «STARTUL» (ST7161),
защитные свойства: Ми;

перчатки х/б с ПВХ «Точка» 13 класс «STARTUL» (ST7163),
защитные свойства: Ми;

перчатки х/б с латексным покрытием (одинарный облив) 13 класс
«STARTUL» (ST7165), защитные свойства: Ми;

перчатки х/б с ПВХ «Протектор» 7,5 класс «STARTUL» (ST7167),
защитные свойства: Ми;

перчатки трикотажные х/б с латексным покрытием (двойной облив)
ЛЮКС 13 класс «STARTUL» (ST7169), защитные свойства: Ми.

Изготовитель ООО «ТД «Аленка» (Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Дзержинск), импортер в Республику Беларусь ООО «ТД Комплект» (УНП 192775574, г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

(пункта 4.3 статьи 4) по показателю безопасности «устойчивость к истиранию»:

при норме не менее 1600 циклов показатель составил:

330 циклов в перчатках х/б с латексным покрытием (двойной облив) ЛЮКС 13 класс «STARTUL» (ST7169);

769 циклов в перчатках х/б с латексным покрытием (одинарный облив) 13 класс «STARTUL» (ST7165);

при норме не менее 350 оборотов показатель составил:

199 циклов в перчатках х/б с ПВХ «Точка» 7,5 класс «STARTUL» (ST7161);

159 циклов в перчатках с ПВХ «Точка» 13 класс «STARTUL» (ST7163);

141 цикл в перчатках х/б с ПВХ «Протектор» 7,5 класс «STARTUL» (ST7167).

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

с «13» июня 2020 года ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

перчаток х/б с ПВХ «Точка» 7,5 класс «STARTUL» (ST7161), защитные свойства: Ми;

перчаток х/б с ПВХ «Точка» 13 класс «STARTUL» (ST7163), защитные свойства: Ми;

перчаток х/б с латексным покрытием (одинарный облив) 13 класс «STARTUL» (ST7165), защитные свойства: Ми;

перчаток х/б с ПВХ «Протектор» 7,5 класс «STARTUL» (ST7167), защитные свойства: Ми;


перчаток трикотажные х/б с латексным покрытием (двойной облив) ЛЮКС 13 класс «STARTUL» (ST7169), защитные свойства: Ми.

Изготовитель ООО «ТД «Аленка» (Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Дзержинск).

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов

М.П.



подпись

расшифровка